

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,  
Тугулымского городского округа  
(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.  
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 9/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Луговская средняя общеобразова-  
тельная школа №24*

*Директору Ерастовой Ирине Владиславовне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Сысоева А.В.* Отдела надзорной деятельности и профи- № 9  
лактической работы Талицкого городского  
округа, Тугулымского городского округа  
(наименование органа ГПН)

от « 20 » Января 2021 года, \_\_\_\_\_ ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 29 » Января 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 15 » февраля 2021 г.

проведена проверка

*Заместителем начальника отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО подполковником  
внутренней службы Сысоевым Алексеем Васильевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МАОУ Луговская СОШ №24*

*Свердловская область, Тугулымский район, п.Луговской, ул. Тугулымская, 23*  
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МАОУ Луговская СОШ №24 Ерастовой Ириной Владиславовной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-  
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-  
явленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>Руководителю организации обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, а также 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>(МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	<p>п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479</p>	10.08.2021	
2.	<p>Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и</p>	<p>п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479</p>	10.08.2021	

	<p>классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (пом. по тех пасп. 14,15,16,17, 21, 71,78, 79,82,83,84,85, 112,113, гараж)</p> <p>Руководителю организации обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (пом. по тех пасп. 14,15,16,17, 21, 71,78, 79,82,83,84,85, 112,113, гараж)</p> <p>(МАОУ Луговская СОШ №24)</p>			
3.	<p>Осуществляется эксплуатация светильников без защитных колпаков (гараж, подвал)</p> <p>Запретить эксплуатацию светильников без защитных колпаков.</p> <p>(МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	<p>пп. "в" п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479</p>	10.08.2021	
4.	<p>Осуществляется хранение горючих материалов, мебели и других предметов в подвальном этаже здания школы.</p> <p>Запретить хранение горючих материалов, мебели и других предметов в подвальном этаже здания школы.</p> <p>(МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	<p>п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</p>	10.08.2021	
5.	<p>На противопожарных дверях, установленных в пом.86, а также в кабинетах "Точки роста" отсутствуют устройства для самозакрывания.</p> <p>Противопожарные двери, установленные в здании школы оборудовать устройствами самозакрывания.</p> <p>(МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	<p>п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</p>	10.08.2021	
6.	<p>При наличии требований пожарной безопасности к заполнению проемов в строительных конструкциях (противопожарные двери в складском помещении №86) на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая предел огнестойкости заполнения данного проема (сертификат и паспорт на противопожарную дверь)</p>	<p>п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479</p>	10.08.2021	

	Обеспечить хранение на объекте защиты документации, подтверждающей предел огнестойкости заполнения проемов (сертификаты и паспорта на противопожарные двери) (МАОУ Луговская СОШ №24)			
7.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Отсутствуют ограждения на лестницах (крыльцо) ведущих из помещений на первом этаже непосредственно наружу (пом.19,21,44, пищеблок, обеденный зал, коридор на 1 этаже, лестничные клетки)</p> <p>Выполнить ограждения на имеющихся крыльцах около эвакуационных выходов, ведущих из помещений на первом этаже непосредственно наружу, высотой не менее 0,8 м. (МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.92* СНИП 2.08.02-89* «Общественны здания и сооружения»	10.08.2021	
8.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В тамбуре лестничной клетки (между пом. 9 и 10) установлена дверь шириной менее ширины лестничного марша, который составляет 1,2 м. (дверь факт 1,06м.). В тамбуре лестничной клетки (выход из технологии) установлена дверь шириной менее ширины лестничного марша, который составляет 1,2 м. (дверь факт 1,0м.), высота двери в свету так же соответствует допустимым требованиям (факт 1,7 м.)</p> <p>В тамбурах лестничных клеток (между пом.9 и 10, а так же выход из технологии) установить двери шириной не менее ширины лестничного марша (в свету не менее 1,2 м.) и высотой - не менее 1,9м.</p> <p>(МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.13, п.4.15 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы	10.08.2021	
9.	При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. По-	10.08.2021	

	<p>ных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. В мастерской мальчиков на эвакуационном выходе в холл установлена дверь шириной мене 0,8 м.(факт 0,75 м).</p> <p>В мастерской мальчиков на эвакуационном выходе в холл установить дверь в свету шириной не мене 0,8 м (МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	<p>становлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.6 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы</p>		
10.	<p>Предел огнестойкости дверей складов (помещения по тех.паспорту: 14,15,16,17,32,56,71,78,79,81,84,85,112,113) мастерской мальчиков, электрощитовой менее 0,6 часа (установлены деревянные двери).</p> <p>Установить двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа в складских помещен по тех.паспорту: 14,15,16,17,32,56,71,78,79,81,84,85,112,113, мастерской мальчиков и электрощитовой.</p> <p>(МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	<p>ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.55, 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»</p>	10.08.2021	
11.	<p>Руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не проводятся работы по очистке воздухопроводов в пищеблоке от горючих отходов и отложений, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Организовать проведение работ по очистке воздухопроводов в пищеблоке от горючих отходов и отложений, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>(МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	<p>п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</p>	10.08.2021	
12.	<p>На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (акт ввода АПС и СОУЭ) и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>На объекте защиты обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты (акт ввода АПС и СОУЭ) и результа-</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</p>	10.08.2021	

	<p>ты пусконаладочных испытаний указанных систем. (МАОУ Луговская СОШ №24)</p>		
13.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. На дверях, отделяющих лестничную клетку от общих коридоров, около кабинета №20 и в части здания, где размещена «Точка роста», отсутствуют уплотнения в нижних притворах. Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, оборудовать уплотнениями в притворах. (МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	<p>п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.15 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы</p>	10.08.2021
14.	<p>Не все здание школы оборудовано эвакуационным освещением. Эвакуационное освещение выполнено частично на первом и втором этажах. Выполнить эвакуационное освещение в полном объеме во всем здании школы. (МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	<p>п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНИП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение» часть 2 глава 4 п. 4.27, п. 4.28</p>	10.08.2021
15.	<p>При эксплуатации объекта защиты руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций. Так помещение книгохранилища выгорожено деревянной не несущей перегородкой с пределом огнестойкости менее 0,25 часа. Помещение книгохранилища выгородить перегородкой с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа. (МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	<p>п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.1 табл.1 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нор-</p>	10.08.2021

		МЫ»		
16.	<p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Информацию о работах, проводимых со всеми средствами обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ и т.д.) вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>(МАОУ Луговская СОШ №24)</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479</p>	10.08.2021	
17.	<p>При ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, не требования нормативных документов по пожарной безопасности.</p> <p>- Так не все помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией (установлены пожарные извещатели), а именно складские помещения по техническому паспорту №№14,15,82,83,84,85,112,113.</p> <p>- в помещении на втором этаже по техническому паспорту №71 точечные дымовые пожарные извещатели при возможности их монтажа под перекрытием, смонтированы на перегородке</p>	<p>ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", утв. приказом МЧС России от 18 июня 2003 года N 315; п.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования</p>	10.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи-  
тели организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно-  
сти;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

*Заместитель начальника ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугульмиско-  
го ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области*  
*Сысоев А.В.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» февраля 2021



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*Ерастова И.В.*  
(подпись)

«18» февраля 2021 г.

*Директор МАОУ Луговская СОШ №24*  
*Ерастова И.В.*

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Пометка об отказе в ознакомлении и получении предписания: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99, ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.